
3,12
1,00
> 0,40
3,12
1,00
1,35
4,00
6,00
28,85
30,55
37,16